


Instrukcja aktualizacji oprogramowania (modele SWIFT: S3, S5, K7)

1.) Proszę utworzyć katalog o nazwie "upgrade" (ważne, aby było z małych liter) i umieścić w tym katalogu wszystkie pliki wymagane do aktualizacji (rys.1).



(rys.1)

2.) wgrać katalog z zawartością na pendrive (na urządzeniu musi być tylko jeden katalog: upgrade).

3.) uruchomić urządzenie (spawarka światłowodowa).

4.) należy następnie podłączyć pendrive do spawarki światłowodowej.

5.) w spawarce wejść do:


- Menu->Information->Version->Program Ver (w tym miejscu nacisnąć ikonkę pierwszą z góry po prawej stronie, strzałka skierowana w dół) (rys.2-6):



(rys.2 – wybór MENU)



(rys.3 – Information)



(rys.4 – Version)



(rys.5 przycisk uploadu „biała strzałka”)




(rys.6 potwierdzenie aktualizacji)

Sama aktualizacja może trochę potrwać, do kilku minut (rys.7-8):



(rys.7 kopiowanie i aktualizowanie oprogramowania)



(rys.8 – ponowne uruchomienie urządzenia)

Urządzenie powinno być gotowe do pracy.